

Bulletin d'Informations Générales

Collision entre un train et un minibus scolaire Buggenhout - 26/05/2026

TABLE DES VERSIONS DU DOCUMENT

Numéro de la version	Sujet de révision	Date
1.0	Première version	29/05/2026

Toute utilisation de ce rapport dans une perspective différente de celle de la prévention des accidents - par exemple celle de définir des responsabilités, et a fortiori des culpabilités individuelles ou collectives - serait effectuée en distorsion totale avec les objectifs de ce rapport, les méthodes utilisées pour le bâtir, la sélection des faits recueillis, la nature des questions posées, et les concepts qu'il mobilise, auxquels la notion de responsabilité est étrangère. Les conclusions qui pourraient alors en être déduites seraient donc abusives au sens littéral du terme. En cas d'incohérence entre certains mots et termes, la version en néerlandais fait foi.



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. NATURE DE L'ÉVÉNEMENT

Collision entre un train de voyageurs et un minibus scolaire sur un passage à niveau.

1.2. TYPE D'ÉVÉNEMENT ET D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

Accident avec enquête de sécurité.
L'enquête est en cours.

1.3. DATE ET HEURE DE L'ÉVÉNEMENT

26/05/2026, vers 8 h 08.

1.4. LIEU DE L'ÉVÉNEMENT

Weiveld à Buggenhout (Oost-Vlaanderen).
Passage à niveau 43 sur la ligne 53.



1.5. TRAIN

Train de voyageurs L556 (Brugge – Mechelen, SNCB) composé de 3 voitures et transportant environ 80 à 100 voyageurs.

1.6. VICTIMES

On dénombre quatre morts et cinq blessés, dont deux graves.

1.7. DÉGÂTS ET CONSÉQUENCES

L'accident a causé des :

- dégâts au minibus scolaire ;
- dégâts au train de voyageurs ;
- dégâts à l'infrastructure ;
- retards de train.

2. FAITS BRUTS

Le mardi 26 mai 2026, vers 8 h 08, un minibus scolaire tourne à gauche depuis la Kerkhofstraat pour rejoindre le passage à niveau 43 de la ligne 53 à Buggenhout. Le conducteur du train de voyageurs approchant du passage à niveau effectue un freinage d'urgence, mais ne peut éviter une collision. Le train percute le minibus scolaire et celui-ci, sous l'effet du choc, est projeté à plusieurs mètres et se retrouve sur l'allée d'une maison voisine. Sur les neuf passagers (dont sept élèves) qui se trouvaient dans le minibus scolaire, quatre ont perdu la vie et cinq autres ont été blessés, dont deux grièvement.



3. ENQUÊTE

Des enquêteurs de l'OEAIF se sont rendus sur le lieu de l'accident pour faire les premières constatations et recueillir les premières informations.

L'enquête est en cours afin de déterminer les facteurs contributifs, organisationnels et systémiques ayant entraîné cet accident.

Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires
<https://www.oeaif.be>

