


Allgemeines Informationsblatt
Störung mit zahlreichen Fahrzeugen
auf einem Bahnübergang
Moelingen
3. März 2020

TABELLE DER VERSIONEN DES BERICHTS

<u>Versionsnummer</u>	<u>Grund der Überarbeitung</u>	<u>Datum</u>
1.0	Erste Version	20.04.2020

Jegliche Verwendung dieses Berichts mit einem anderen Ziel als der Unfallverhütung - zum Beispiel zur Feststellung der Haftung - insbesondere individueller oder kollektiver Schuld - wäre eine vollständige Verzerrung der Ziele dieses Berichts, der zu seiner Zusammensetzung verwendeten Methoden, der Auswahl der gesammelten Fakten, der Art der gestellten Fragen und der sie organisierenden Ideen, zu denen der Begriff der Haftung unbekannt ist. Die Schlussfolgerungen, die daraus abgeleitet werden könnten, wären daher im wörtlichen Sinne missbräuchlich.

Im Falle eines Widerspruchs zwischen bestimmten Wörtern und Begriffen ist die niederländische Version maßgebend.



ALLGEMEINE AUSKÜNFTE

Art des Ereignisses:

Verstöße im Bereich des Straßenverkehrs: Zahlreiche Fahrzeuge (in diesem Fall Personenkraftwagen, Lieferwagen, ein Linienbus) überqueren einen Bahnübergang, obwohl die roten Lichter abwechselnd blinken.

Art der Sicherheitsuntersuchung:

Eingeschränkte Untersuchung.

Die Untersuchung wird momentan durchgeführt.

Datum und Zeitpunkt des Ereignisses:

Am 3. März 2020, zwischen 16:23:24 Uhr und 16:57:15 Uhr.

Ort des Ereignisses:

Linie 40, Bahnübergang 28.
Schansweg in Moelingen.

Zug:

Es sind keine Züge betroffen.

Opfer:

Es sind keine Opfer zu beklagen.

Sachschäden:

Es sind keine Sachschäden entstanden.



Quelle: Google Maps

FAKTEN

Am 3. März 2020, gegen 16.23 Uhr, hat der Bahnübergang 28 von Linie 40 eine Fehlfunktion, d. h. die roten Lichter blinken abwechselnd, aber die Schranken auf beiden Seiten des Bahnübergangs senken sich nicht. Obwohl die roten Lichter blinken, überqueren zahlreiche Verkehrsteilnehmer den Bahnübergang in beide Richtungen.

Dieses unangepasste Verhalten am Bahnübergang betrifft die Fahrzeugführer von Personenkraftwagen und Lieferwagen sowie den Fahrer eines Linienbusses.



Screenshots auf RTL gesehen aus anonymer Quelle



UNTERSUCHUNG

Die Sicherheitsuntersuchung wird sich insbesondere mit Aspekten auseinandersetzen, die die Funktionsstörung des Bahnübergangs, die Einhaltung der Verfahren, die getroffenen Maßnahmen, die Risiken, denen sich die Verkehrsteilnehmer aussetzen, wenn sie Bahnübergänge trotz blinkender roter Lichter überqueren usw. betreffen.

Untersuchungsstelle für Eisenbahnunfälle und -ereignisse
<http://www.usee.be>

