

Algemeen Informatiebulletin

Aanrijding van een schoolbusje door een trein

Buggenhout - 26/05/2026

TABEL VAN DE VERSIES VAN HET DOCUMENT

Nummer van de versie	Voorwerp van de herziening	Datum
1.0	Eerste versie	29/05/2026

Elk gebruik van dit rapport voor een ander doel dan ongevallenpreventie – bijvoorbeeld voor het bepalen van verantwoordelijkheden en a fortiori van individuele of collectieve schuld – zou volledig in strijd zijn met de doelstellingen van dit rapport en de methodes die gebruikt werden voor het opstellen ervan, de selectie van de verzamelde feiten, de aard van de gestelde vragen en de concepten waarvan het gebruik maakt en waaraan het begrip verantwoordelijkheid vreemd is. De conclusies die dan getrokken zouden kunnen worden, zouden bijgevolg een misbruik vormen in de letterlijke betekenis van het woord.

In geval van tegenstrijdigheid tussen bepaalde woorden en termen, is het noodzakelijk te verwijzen naar de Nederlandstalige versie.



1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. AARD VAN DE GEBEURTENIS

Aanrijding van een schoolbusje door een reizigerstrein op een overweg.

1.2. TYPE GEBEURTENIS EN VEILIGHEIDSONDERZOEK


Ongeval met veiligheidsonderzoek.
Het veiligheidsonderzoek is lopende.

1.3. DATUM EN TIJD VAN DE GEBEURTENIS

26/05/2026, omstreeks 08.08 uur

1.4. PLAATS VAN DE GEBEURTENIS

Weiveld in Buggenhout (Oost-Vlaanderen).
Overweg 43 op lijn 53



1.5. TREIN

Reizigerstrein L556 (Brugge – Mechelen, NMBS) bestaande uit 3 rytuigen met zo'n 80 à 100 reizigers aan boord.

1.6. SLACHTOFFERS

Er vallen vier dodelijke slachtoffers en vijf gewonden, waarvan twee zwaargewonden.

1.7. SCHADE EN GEVOLGEN

Het ongeval veroorzaakte:

- schade aan het schoolbusje;
- schade aan de reizigerstrein;
- schade aan de infrastructuur;
- treinvertragingen.

2. FEITEN MOMENTEEL BESCHIKBAAR

Op dinsdag 26 mei 2026, omstreeks 08.08 uur, slaat een schoolbusje linksaf vanuit de Kerkhofstraat naar de overweg 43 van lijn 53 in Buggenhout. De treinbestuurder van de aankomende reizigerstrein op de overweg voert een noodremming uit maar kan een aanrijding niet voorkomen. De trein botst tegen het schoolbusje en het busje wordt door de impact enkele meters weggeslingerd en komt terecht op de oprit van een nabijgelegen woning. Van de negen passagiers (waaronder zeven leerlingen) in het schoolbusje komen vier mensen om het leven en vijf anderen raken gewond, waarvan twee personen zwaargewond.



3. ONDERZOEK

Onderzoekers van het OOIS zijn naar de plaats van het ongeval gegaan om de eerste vaststellingen te doen en de eerste informatie te vergaren.

Het onderzoek naar het ongeval is lopende om de bijdragende factoren, de organisatorische factoren en de systeemfactoren van het ongeval te bepalen.

Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
<https://www.oois.be>

